



昇降機清掃

施工前



施工後



工場で欠かせない搬送装置の一つが昇降機です。精米機直後や無洗米加工直後はもっとも糠などが付着しやすい箇所となります。搬送バケットや下部点検口は目につきやすく、清掃も可能ですが、上記写真のように上部箇所になると、高所となり、部品を外さなければならため、清掃が困難となることが多いです。箇所を確認し、どのような清掃・施工計画を考えるかが重要となります。

昇降機の場合、上部の吸引口（黄色円箇所）から集塵・集糠する場合が多い為、吸引口付近に糠が溜まりやすい傾向にあります。

汚染例

