

ダクト清掃（枝管ダクト）

施工前



施工後



汚染例



配管の繋ぎ目部分や
ダクトテープの隙間に
虫が発生するケースも
多く見受けられます。

メインダクトと設備を繋ぐ枝管ダクトが糠などで閉塞してしまうと、吸引ができなくなり、結果的に虫や埃が発生する要因となってしまいます。

枝管ダクトはメインダクトと比較してもダクト径が細いため、閉塞してしまう可能性が高くなります。

枝管ダクトを清潔な状態に保っておくことが、虫混入クレーム削減の重要な要素の一つとなるのは間違いありません。
工場内には数十本枝管ダクトがあるため、段階的に箇所を絞って施工を行うことが殆どです。